


テレバイブロメーター L 25

サ - ボ形低周波振動計

形式 AVL-25A

取 扱 説 明 書



株式会社 明石製作所

標		GV125-1
AVL-25A		1-B

## 1. 概 要

本器は橋梁、路盤、コンクリート基礎、その他各種構造物の振動測定用として製作された新方式の低周波振動計です。

内部にサーボ機構をもつてるので測定範囲が広く、安定度、信頼性は従来のものに比較して抜群に優れています。取扱が容易であるので現場測定用として最適です。

## 特 長

### 1) 測定範囲が広い

振動数 1 ~ 250 Hz 変位 0.01 ~ 30 mm 複振幅

加速度 0.00002 ~ 1g

- 2) ピックアップの動きを変えるだけで垂直～水平間の任意方向の振動を測定できる。
- 3) ピックアップが小形、軽量で耐振、耐衝撃性が高い。
- 4) 増幅器は、全IC化したプラグイン式で、1～6チャンネルの任意の構成が可能。
- 5) ピックアップ、増幅器は互換性があるから、保守、サービスが容易。
- 6) データレコーダ、電磁オシログラフを接続して、容易に振動波形を記録できる。

## 2. 構 成

振動ピックアップ	V 401BR (1成分用)	1又は3個又は6個
振動増幅器	AVL-25A (1又は3チャンネル形) (又は6) ピックアップケーブル (長さ 5m) (標準長)	1台
付 属 品	電源コード (長さ 2m)	1又は3本又は6本 1本
	GALV用コード (長さ 1.5m)	1又は3本又は6本
	フィルターコード (長さ 1.5m)	1又は3本又は6本
	レコーダー用コード (長さ 1.5m)	1又は3本又は6本

標		GV125-2
A V I - 2 5 A		2 - B

### 3. 性 能

振動数範囲 1) 1~30 Hz ( フィルタ IN の場合 )  
                   50 Hz 以上は -18 dB/oct にて減衰  
                   2) 1~250 Hz ( フィルタ OUT の場合 )

変位測定

測定範囲 0.01~30 m/s<sup>2</sup> (最大加速度 2 g)

測定レンジ 0.3 / 1 / 3 / 10 / 30 mPP (5レンジ)

測定精度 各レンジ定格値の±5%

加速度測定

測定範囲 0.000,02~1g (1g = 9.8 m/S<sup>2</sup>)

測定レンジ 0.001/0.003/0.01/0.03/0.1/0.3/1 g(7レンジ)

測定精度 各レンジ定格値の±5%

增幅器 出力 負荷抵抗  $100\text{ k}\Omega$ 以上時約  $1\text{ V rms}$

負荷抵抗  $30\ \Omega$  以下時約  $3\ \text{mA}_{\text{rms}}$

測定成分 1又は3成分(垂直又は水平)

使用環境 温度 -10°C ~ +50°C

精度保証 0 ~ 40 °C

湿度 85% 以下

所要電源 AC 100V ±10V 50/60Hz 約10VA(1又は3CH)  
 (標準値) 約15VA(6CH)

寸法・重量 (mm) 約15VA (60W)

振動ピックアップ( V401BR ) 約50×50×115mm 約500gr

振动增幅器 (AVL-25A) 約190×192×250mm 約7kg(1CH)

約290×192×250mm 約9kg(3CH)

標	GTV125-55
AVL-25A	3-C

## 2. 加速度検出器の測定原理

本検出器は、Fig-1に示すように振子装置、おもりの平衡点からの変位を検出する位置検出部、おもりを常に平衡点へもどそうとする電気的な復原力を発生する駆動部とから構成されており、おもりに加速度がはたらいて平衡点からずれると、検出部によつてこのずれを検出し、サーボ増巾器と駆動部によつて、ずれに比例した電気的な復原力を発生させる。そして、加速度は従来の検出器のようにおもりの変位からではなく、駆動部に供給される電流から測定される点が特長である。

いま  $m$  をおもりの質量、  $k$  をばね定数、  $D$  を減衰器の定数、  $x$  をおもりの検出器ケースに対する変位、  $y$  をケースの空間に対する変位、  $A_s$  を検出部の定数（電圧／変位）、  $A$  をサーボ増巾器のゲイン（電圧／電圧）、  $A_f$  を駆動部の定数（力／電流）、  $R_L$  を負荷抵抗、  $i$  を負荷抵抗と駆動コイルを流れる電流とすると、おもりにはたらく外力は、振動加速度による慣性力  $-m \frac{d^2y}{dt^2}$ 、ばねの復元力  $-kx$ 、減衰器の制動力  $-Ddx/dt$  駆動コイルの電磁力  $-A_f i$  であるので振子の運動方程式は

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -D \frac{dx}{dt} - kx - A_f i - m \frac{d^2y}{dt^2} \quad (1)$$

となる。つぎに電流  $i$  は、  $K$  を負荷抵抗  $R_L$ 、駆動コイル、および増巾器の出力回路をふくむ電気系に関する定数とすると、

$$i = K A_s A x \quad (2)$$

とあらわすことができるので

$$\begin{aligned} m \frac{d^2x}{dt^2} + D \frac{dx}{dt} + (k + K A_s A f) x \\ = -m \frac{d^2y}{dt^2} \end{aligned} \quad (3)$$

となり、けつきよく

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2h\omega_n \frac{dx}{dt} + \omega_n^2 x = -\frac{d^2y}{dt^2}$$

ただし  $\omega_n = (2\pi f_n)^2 \frac{K A_s A f}{m} + \frac{k}{m}$




Fig-1 加速度検出器の原理

$$h = \frac{D}{2\sqrt{\frac{K A_s A f}{m}} + \frac{k}{m}} \quad (4)$$

標		4-V125-52
AVL-25A		4-C

とあらわすことができる。すなわち、不減衰固有振動数  $f_n$  と減衰比  $h$  に、機械ばねのはね定数  $k$  だけでなく、フィードバックによる電磁的ばねのはね定数  $K_{AsAAf}$  が関係することになる。実際には、おもりの運動案内が不安定にならない範囲で、 $k \ll K_{AsAAf}$  の条件を満足するように、機械ばねのはね定数をできるだけ小さくとるので、振子の動特性は、ほとんどフィードバックの量によって支配されることになる。

検出器出力は、従来の検出器とちがつて、駆動コイルを流れる電流  $i$  の負荷抵抗  $R_L$  による電圧、降下  $e_o$  であるが、加速度振動計の振動数範囲 ( $f \ll f_n$ ) では (4) 式から

$$x = -\frac{m}{k + K_{AsAAf}} \cdot \frac{d^2y}{dt^2}$$

となるので  $k \ll K_{AsAAf}$  の場合には、出力電圧  $e_o$  は (2) 式から

$$e_o = R_L i = R_L K_{AsAx} = -\frac{m R_L}{A_f} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} \quad (5)$$

となる。したがつて、最終的に測定精度を支配するのはおもりの質量、負荷抵抗、駆動部の定数だけであつて、検出部や増巾器の特性変化は感度には全く無関係で、ただ振子系の固有振動数と減衰比、けつきよく検出器の振動数特性と位相特性だけに関係する。また、ばねの非直線、ヒステリシス、クリープなどの機械的欠かんや検出部、増巾器の非直線性などが測定精度に及ぼす影響を実用上無視できることになる。したがつて駆動部と負荷抵抗の温度などの環境条件の変化に対する安定性に注意すれば、ひじょうに高精度の検出器となる。

## 3. 取扱い

## 3-1 機間結線

- 1) ピックアップ(Y 401BR)及び電源コードを機間結線図に従い、各々接続する。
- 2) 電磁オシログラフ、フォトコーダ、ビジグラフ等により記録を行う場合はGALV、コネクター⑯に附属のコード(BNCコネクター付)を挿入し行うこと。又電磁オシログラフ等接続時は、振動子保護のため必ず“GALV” GAIN”ツマミ⑤を反時計方向いっぱいに回しておくこと。
- 3) レコーダー、オシロスコープ等により波形観測を行う場合はRECコネクター⑰に附属のコード(BNCコネクター付)を挿入し行うこと。
- 4) 外部にFILTER( Low pass, High pass, Band pass 等)を接続の場合は附属のプラグにより行う。この時“白”を入力側、“赤又は黒”を出力側、シールドをアースに接続のこと。FILTERの入力インピーダンスは10KΩ以上出力インピーダンスは100Ω以下が望ましい。FILTERを接続する場合、FILTERスイッチ⑯をONにして使用すること。又FILTERを使用しない場合は必ずスイッチ⑯をOFFにしておくこと。
- 5) 増巾器をDC電源(電池等)にて駆動する場合は、機間結線に従い±18~24Vの電源を接続する。この際、相互間の極性(+,-)は絶対に間違えないよう充分注意のこと。

標	GV 125-55
A V L - 2 5 A	6-B

### 3-2 測 定

- 1) A C電源を使用する時は、電源コードをAC100Vコネクタ⑪に接続し  
プラグをAC100Vコンセントにさしこむ。
- 2) D C電源を使用する時は、機間結線の項に従いD C電源を接続する。（±  
18~24V）符号に注意すること。⑬
- 3) A C, D C切換スイッチ⑭をA C電源使用時は“AC”側にD C電源使用  
時は“DC”側に倒す。
- 4) レンジスイッチ③を各チャンネル共、最低感度レンジにおく。
- 5) 校正切換スイッチ⑯を必ずMEAS. 側に倒して振動測定を行う。
- 6) 電源スイッチ⑧を“ON”に倒す。A C電源使用時は、パイロットランプ  
⑨が点灯するが、D C電源使用時は点灯しない。
- 7) チャンネル切換スイッチ⑥により選択されたチャンネルの指示が指示計  
⑩にあらわれる。レンジスイッチ③を高感度方向に順次切換え、測定す  
る。（各チャンネル共、指示がスケールオーバしないように注意する。）
- 8) “CAL”調整

この振動計のGAINは、検定時固定されているので指示値の校正を行うも  
のではなく、振動計の指示と記録（電磁オシログラフ等）とのレベル対応づ  
けを行うものである。校正切換スイッチ⑯を“CAL”位置にし、“CAL SIGNAL”  
つまみ⑦を調整すると、指示値を任意の値にする事ができる。この  
状態で計録計のレベルを設定すれば振動と記録の大きさの対応づけができる。

#### [例]

加速度1gを電磁オシログラフに記録巾100mmにて記録したい時

- i) 校正切換スイッチ⑯を“CAL”にし、そのチャンネルをチャンネル  
スイッチ⑥にて選ぶ。
- ii) “CAL SIGNAL”つまみ⑦を回し、指示値をフルスケール“10”に合わせ。
- iii) “GALV GAIN”つまみ⑤にて電磁オシロの記録巾を100mmに合わせ。
- iv) レンジスイッチ③を“1g”にし振動測定を行う。この時測定結果


標		GV125-55
AVL-25A		.7-B

の振巾が記録紙上にて 100 mm であれば加速度 1 g、50 mm であれば 0.5 g である。Fig-3 参照


8) フィルターを使用する時は、フィルタースイッチ④を IN する。

このフィルターは 50 Hz 以上の周波数成分を持つ振動入力に対し、-18 dB/oct 以上の減衰を与えます。この時の使用周波数範囲は 1 ~ 30 Hz です。

(注) この振動計は下図を指示します。



変位 振幅




加速度 振幅

(A) の値を  $\mu\text{m-P-P}$  で指示する。

Fig - 2

(a) の値を  $\text{g}$  で指示する。

Fig - 3



T-A2

AKASHI SEI SAKUSHO, LTD.

標準


AVL-25A

GV125-55

8-B

## 振動指示計

AVL-25A形



119-1






Fig-5

標

GV125-55

10-8




V401BR 形

### 受振器外觀

番号	名 称	番号	名 称
1	出力コネクタ	3	取付台 固定ボルト用穴(水平時)
2	接 触 脚	4	取付台 固定ボルト用穴(垂直時)

Fig - 6



番号	名 称	番号	名 称
1	受振器(水平2)	5	レベル調節脚
2	・ (水平1)	6	取 手
3	・ (上 下)	7	水 準 路
4	受振器取付台		

単位 mm

△  
46.11.30

検出器組立図(三成分形)  
同図2